

KOCAMUSTAFAPAŞA İLKOKULU ONARIM BİLGİLERİ:

2019 Yılında Yapılan Faaliyetler:

1. WC Lavabolarının Alt Pimpenlerinin Yenilenmesi:



2. WC' lere Sıvı Sabunluk Tanklarının Takılması:



3. Bisiklet Kulübünün Kurulması ve Okul Bahçesine Pist Çizilmesi:




4. Fatih Belediye Başkanın Okulumuzu Ziyareti ve Bisiklet Hediye Etmesi:





2020 Yılında Yapılan Faaliyetler:

1. Kaldırıcı Kazanına Basınç Tankı Konuldu Peteklere Hava Müşörleri Takıldı:



2. Kolorifer Kazan Dairesine Fayans Döşendi Akan Tavan Duvarları Onarıldı:



3. Kazanın delinen i dilimi deęiřtirildi, giriř ıkıř borularına basın gstergeleri ve vanalar takıldı, borular ızalasyon ile kaplandı, gaz kaak detektr takıldı. Kazan giriř kapısı “Panik Bar” kapı olarak yenilendi.





4. Daha önce lojman olarak kullanılan atıl durumdaki bölüm alt kat arşiv, üst kat uyum sınıfı olarak düzenlendi:



5. Sınıf kapı kolları güvenli kollar ile deęiřtirildi, arkalarına duvara sabitleme aparatları takıldı:



6. Tüm sınıf ve koridorlardaki floransan lambalar panel led lambalarla deęiştirilerek 3 m aşıęı alındı:




7. Ana sınıfı arka bahçesi düzenlenerek açık hava sınıfı ve kümes uygulaması yapıldı:



8. Ses sistemi yenildi. Amfi ve hoparlörler deęiştirildi:




9. Merdiven boşluđuna gvenlik filesi yaptırıldı:



10. Tüm sınıf duvarları ve tavanlar boyandı:



11. Tuvaletlerin kırılan pimapen lambirileri deęiştirildi. Çalışmayan kapı kilitleri deęiştirildi. Engelli WC leri oluşturuldu.




12. Covid- 19 Salgını nedeniyle okula uyarı levhaları, dezenfektan aparatları konuldu:



2021 Yılında Yapılan Faaliyetler:

1. Yangın Tüpleri dolduruldu, yangın topları koridorlara yerleştirildi:



2. Yangın dolaplarında eski hortumlar yenilendi. Çalışır hale getirildi :




3. İş güvenliği panoları oluşturuldu. Elektrik panosu altına yalıtkan paspas konuldu:



4. Sıfır Atık Projesi kapsamında atık toplama noktaları oluşturuldu:



5. Tüm sınıf camlarına jaluzi perdeler takıldı:





6. Sınıflardaki sıralar elden geçirilerek kırık olanlar tamir edildi:



7. “Çok Amaçlı Solan” sahne perdesi rayları değiştirildi motor takılarak uzaktan kumandalı hale getirildi. Sahne iç duvarına uzaktan kumandalı slayt perdesi takıldı:



8. Okul duvarlarına resim uygulamaları yapıldı:



9. İ koridordaki sınıflarımıza ve retmenler odasına hava temizleme cihazları takıldı.

